

montážny návod



ZVÁRANÉ SIETE Pantanet & Fortinet

Siete z pozinkovaných oceľových drôtov sú pred poplastovaním zvarené v každom bode prekriženia, čím je zaručená vysoká pevnosť oplotenia. Siete Pantanet tvoria ideálne oplotenie záhrad, parkov, súkromných pozemkov i verejných priestorov. Robustnejšie siete Fortinet majú menšie oká, sú navyše v hornej časti vybavené hrotmi, a sú ideálne pre oplotenie výbehov pre psy, priemyselných areálov, čističiek odpadových vôd, letísk apod. Siete sú k dispozícii v rôznych výškach (od 61 cm do 251 cm).



Odporučaný postup



1 Pomocou povrázku a klincov si vytýčte líniu oplotenia. **Vyvŕtajte diery pre stípk'y** s priemerom 15–20 cm, siahajú by mali do nemrznúcej hĺbky 70–80 cm. Stípk'y odporúčame osadzovať v osovej vzdialenosťi 250–300 cm od seba.

2 Pre **zabetónovanie stípkov** zvolte skôr suchšiu betónovú zmes. Stípk'y zasuňte do pripravených dier, zasypte ich hustou betónovou zmesou a postupne hutnite. Stípk'y fixujte v správnej výške podľa zvolenej výšky oplotenia.

3 V záťažových bodoch **spevnite oplotenie šíkmými vzperami**, ktoré pôsobí proti ťahu siete a zabráni vyvráteniu stípkov. Stípk'y podoprite vzperami zhruba v 2/3 výšky nad terénom. Vzpery ideálne zabetónujte do zeme tak, aby so stípkom zvierali uhol 45 stupňov. Pred napínaním samotnej siete na stípk'y nechajte betón vyschnúť a riadne zaschnúť, podľa počasia 3–5 dní.

Čo budete potrebovať



- Zváraná sieť požadovanej výšky
- Stípk'y CLIP s montážnym nosom
Ø 48 mm; vrátane plastového klobúčika. Stípk'y by mali byť aspoň o 50 cm dlhšie, než je výška zváranej siete.
- Šíkmé vzpery
Ø 38 mm; vrátane príslušenstva (plastová koncovka vzpery, háková skrutka, matica s podložkou, plastová krytka skrutky). Dĺžka vzpier by mala byť zhodná s dĺžkou stípkov.
- Svorky CLIP
- Betónová zmes
Odporúčame suchšiu zmes s prísadou drobného kameniva.

Odporučané náradie a vybavenie



- Ručný alebo motorový zemný vrták.
- Stavebný fúrik, lopata, krompáč, palica.
- Vodováha, pásmo, zavinovací meter, povrázok.
- Oceľové klince pre stabilizáciu vytýčených bodov.
- Kliešte CLIP, štípacie kliešte.
- Krepovalacie kliešte, napínací hrebeň.
- Vŕtačka s vrtákom do kovu Ø 8 mm (montáž vzpier).

Vzpery inštalujte:

- na krajné a rohové stípk'y,
- na nosné stípk'y bránok a brán,
- každých 25 m rovej dĺžky plotu,
- pri zmene smeru plotu,
- pri stípku s výškovým odskokom.




montážny návod




4 Rolku postavte (vlny by mali smerovať dolu) a začiatok siete upevnite k montážnemu nosu prvého zavzperovaného stípiku pomocou svoriek a klieští CLIP. Potom celú rolku rozvíňte pozdĺž trasy oplotenia.

A. Pre napnutie ľahkých sietí použite plastový napínací hrebeň, ktorý zasúvajte do siete v mieste, kde oká presahujú ďalší zavzperovaný stípik, a využite ho ako páku cez stípik. Akonáhle je časť siete napnutá, prichyťte ju k montážnemu nosu stípiku svorkami CLIP (svorky odporúčame umiestniť na každých cca 20 cm výšky stípiku) a následne sietí prisvorkujte tiež k priebežným stípikom. Týmto spôsobom postupujte po celej dĺžke oplotenia.

B. Pre napnutie robustnejších sietí osadte koniec siete kovovým napínacím hrebeňom a pomocou ľanového napináku uchyteného za pevný predmet sietí napnite. V napnutom stave sietí postupne fixujte k stípikom.



5 Ak je dĺžka oplotenia väčšia, než návin jednej rolky (spravidla 25 bm), siete spájajte na stípoch, alebo mimo stípov – preložte krajné rady ôk cez seba a konce spojte prekrížene pomocou svoriek. Na poslednom stípiku siet dostatočne napnite a upevnite ju svorkami CLIP k montážnemu nosu. Presahujúce oká zastrihnrite.



6 Pre dodatočné vypnutie siete použite krepovacie klieše. Ich pomocou prehľbite zvlnenie vodorovných drôtov, dokedy nedosiahnete ideálneho napnutia siete po celej jej dĺžke. Rovnakým spôsobom vyrovnejte nežiaduce bubliny a šikminy.



Montáž v nerovnom teréne



Zvárané siete sú i cez svoju pevnosť dostatočne pružné, pri montáži na stípiky v správnom uhle dokážu dobre kopírovať i stredne členitý terén. Pri montáži v prudkých terénnych zlomoch postupujte rovnako, ako pri montáži v rovine, zvoľte však kratšie úseky (ideálne do 6 m dĺžky). Medzi jednotlivými susednými úsekmi sietí prerušujte a napojujte na stípikoch pomocou svoriek CLIP. Nezabudnite kúpiť dlhšie stípiky, aby ste mohli vytvoriť dostatočné výškové odskoky (odporúčame odskoky max. do 20 cm).

Časový odhad – montáž 100 m oplotenia:

1. deň – zameranie, prípravné a výkopové práce.
- 2.–3. deň – betonáž stípikov a šikmých vzpier.
- 4.–7. deň – tvrdnutie betónu.
- 8.–9. deň – natiahnutie, upevnenie a vypnutie siete.

Materiál potrebný pre montáž 100 m oplotenie výšky 150 cm:

☐ Zváraná sieť výška 1500 mm rolka 25 bm	100 bm (tj. 4 rolky)
☐ Stípik CLIP Ø 48 mm dĺžka 2000 mm	35 ks
☐ Vzpera PRIMA kruhová Ø 38 mm dĺžka 2000 mm	8 ks
☐ Svorky CLIP balenie 500 ks	1 balenie

